

KF
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Šuliny
(renginio pavadinimas)

91
(renginio numeris)


Kelmiškių
(adresas)

75/33-0104
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



201
91

6068693.25
575893.37

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės:		
Dangtis	ket	300		187.53	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				187.53	Ar yra vandens?		
Sienos	PVC				Ar yra dujų?		
Lubos	PVC				Pastabos:		
Dugnas	PVC	315	1.68	185.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.76	185.77
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.76	185.77
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Objektas:	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės:

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

ne

Pastabos:

Objektas:

Matavimus
atliko

V. Janušis

(vardas ir pavardė)

1GKV-457
(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2021.08
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)