


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	630x630				188.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		188.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6068561.73; Y = 577766.63		
Dugnas		bet	700		1.11		187.05			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.96	187.20	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	1.02	187.14			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.96	187.20			
			Vidinis		Apačia	1.07	187.09			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	6d32	Viršus	0.97	187.19			
			Vidinis		Apačia	1.00	187.16			
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	2d32	Viršus	0.99	187.17			
			Vidinis		Apačia	1.02	187.14			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-25 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)