

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nera</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				171.97	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		171.97	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.43		171.54	X = 6067255.92; Y = 577645.74		
Dugnas		bet	1290*1140		1.32		170.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	0.87	171.10			
			Vidinis		Apačia	0.98	170.99			
	Nr. 2	PE	Išorinis	40	Viršus	0.98	170.99			
			Vidinis		Apačia	1.02	170.95			
	Nr. 3	PE	Išorinis	40	Viršus	1.03	170.94			
			Vidinis		Apačia	1.07	170.90			
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	0.93	171.04			
			Vidinis		Apačia	1.04	170.93	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	R.Varnelis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-786 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-08-16 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D.Kursevičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-08-16 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)