

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

Pavilnionių g.55, Vilnius




(adresas)

75330212

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	640		172.88	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	tr		0.00	172.88	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos	glžb	1000x1200	0.33	172.55	X = 6067284.33; Y = 577871.64		
Dugnas	glžb	1000x1200	0.79	172.09	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis 2x40	Viršus 0.69	172.19	Matavimus atliko	
			Vidinis 2x40	Apačia			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis 110	Viršus 0.63	172.25		
			Vidinis 100	Apačia			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis 2x40	Viršus 0.66	172.22		
			Vidinis 2x40	Apačia			
	Nr. 4	HDPE	Išorinis 63	Viršus 0.63	172.25		
			Vidinis 63	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Ž. Žukovas (vardas ir pavardė) 1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2021-10-18 (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			