

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

115

(įrenginio numeris)

Pavilnionių g.55, Vilnius




(adresas)

75330212

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				172.68
Žemė		asf			0.00		172.68
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	800		0.10		172.58
Dugnas		glžb	800		1.27		171.41
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.73	171.95
			Vidinis	100	Apačia		
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	40	Viršus	1.11	171.57
			Vidinis	40	Apačia		
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	40	Viršus	1.09	171.59
			Vidinis	40	Apačia		
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	40	Viršus	1.11	171.57
			Vidinis	40	Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 0
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067253.44; Y = 577862.68

Objektas:

Matavimus atliko	Ž.Žukoyas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.)	Zuk (parašas)	2021-10-18 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Lipynės: 0

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067253.44; Y = 577862.68

Objektas:

Matavimus
atliko

Ž.Žukovas
(vardas ir pavardė)

1GKV-895
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-18
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)