


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	830				158.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		158.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6065449.98; Y = 577583.86		
Dugnas		bet	700		1.11		157.75			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.97	157.89	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	1.08	157.78			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.97	157.89			
			Vidinis		Apačia	1.08	157.78			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	6d32	Viršus	0.97	157.89			
			Vidinis		Apačia	1.04	157.82			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-27 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)