

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

51

(įrenginio numeris)

Helsinkio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



1





2



3

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	bet	830		156.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė	grunt		0.00	156.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos	bet				Pastabos:			
Lubos	bet	700	0.82	155.86	X = 6065370.40; Y = 577550.60			
Dugnas	bet	750x850	1.31	155.37				
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis 110	Viršus 1.20	155.48			
			Vidinis	Apačia 1.31	155.37			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis 110	Viršus 1.10	155.58			
			Vidinis	Apačia 1.21	155.47			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis 110	Viršus 1.19	155.49			
			Vidinis	Apačia 1.30	155.38			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 5		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 6		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 7		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 8		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 9		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 10		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 11		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 12		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065370.40; Y = 577550.60

Objektas:

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)