

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

53

(įrenginio numeris)

Helsinkio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis





1



2

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	bet	830		157.07	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė	grunt		0.00	157.07	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos	bet				Pastabos:			
Lubos	bet	700	0.40	156.67	X = 6065382.97; Y = 577583.30			
Dugnas	bet	750x850	0.90	156.17				
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110, 2d32	Viršus	0.69	156.38	Objektas:
			Vidinis		Apačia	0.80	156.27	
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110, 2d32	Viršus	0.76	156.31	
			Vidinis		Apačia	0.87	156.20	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2022-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)