


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	400				164.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		164.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6065024.93; Y = 575547.63		
Dugnas		pls	380		0.49		163.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.40	163.98			
			Vidinis		Apačia	0.43	163.95			
	Nr. 2	PE	Išorinis	40	Viršus	0.42	163.96			
			Vidinis		Apačia	0.46	163.92			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2023-03-17 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)