



Lietaus nuotekų šulinys	Nr. 37	KORTELE	75/33-0385
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2022	Vilnius		Tilžės
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 9
Dangtis	ket.	650		163.34		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	163.34	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų	
Dugnas	bet.	1500	2.60	160.74		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus Apačia 2.98	160.36	Koordinačių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS-07
	Nr.2	PVC	400	Viršus Apačia 2.98	160.36	
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 1.30	162.04	UAB "GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr.3a	PVC	200	Viršus Apačia 2.75	160.59	
	Nr.4	PVC	110	Apačia 2.98	160.36	Sudarė A. Černiauskas (pavardė) (parašas)
						2022.02 (kortelės sudarymo data)