

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

51

(įrenginio numeris)

Mozūriškių g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)

75330391


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI



(matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		171.01	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	171.01	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos					X = 6065049.18; Y = 577622.50		
Dugnas	bet	700	0.72	170.29	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC, HDPE	Išorinis 110, 2d32	Viršus 0.45	170.56	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia 0.56	170.45		
	Nr. 2	PVC, HDPE	Išorinis 110, 2d32	Viršus 0.50	170.51		
			Vidinis	Apačia 0.61	170.40		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			