

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

56

(įrenginio numeris)

Mozūriškių g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


75330391

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065059.54; Y = 577661.26		
Dangtis	ket	650				170.86			
Žemė	grunt			0.00		170.86			
Sienos	bet								
Lubos									
Dugnas	bet	1000		1.24		169.62	Objektas: Matavimus atliko Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-03-13 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis 110	Viršus	0.70	170.16			
			Vidinis	Apačia	0.81	170.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis 110	Viršus	0.65	170.21			
			Vidinis	Apačia	0.76	170.10			
	Nr. 3		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 4		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 5		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 6		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 7		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 8		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 9		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 10		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 11		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 12		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					