

Lietaus šalinimo
(Kommunikacija)

Lietaus šalinimo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. () 8 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)




L. Asanavičiūtės g.
(Gatvė)

75/32 – 0213

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>7</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Met.	0.7			160.47	Ar yra vandens <u>Yra</u>
Žemė		žv.		0.00		160.47	Ar yra dujų <u>Ne</u>
Sienos		Bet.					Pastabos <u>LAS07</u>
Dugnas		Bet.	1.00	2.31		158.16	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d200	Viršus			UAB "Geoplėtra"
				Apačia	2.37	158.10	
	Nr. 2	PVC	d200	Viršus			
				Apačia	2.37	158.10	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
			Viršus				
			Apačia				

Objekto nr.		
Sudarė		D.Stašys
	Parašas	Pavardė
Patikrino		
	Parašas	Pavardė
2022-08-12 (įrenginio tyrinėjimo data)		