

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)																	
Dangtis		ket	670				199.32	Ar yra vandens? <u>Ne</u>																	
Žemė		grunt			0.00		199.32	Ar yra dujų? <u>Ne</u>																	
Sienos		bet						Pastabos:																	
Lubos		bet	700		-			X = 6054517.10; Y = 580311.95																	
Dugnas		bet	700		1.00		198.32																		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.56	198.76	Matavimus atliko	T.Šikarskas (vardas ir pavardė)																
			Vidinis		Apačia	0.61	198.71																		
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.56	198.76				1GKV-1297 (geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	2022-05-03 (data)												
			Vidinis		Apačia	0.61	198.71																		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)										
			Vidinis		Apačia																				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus												(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)						
			Vidinis		Apačia																				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus															Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia																				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus																		(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia																				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)																	
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 8		Išorinis		Viršus						(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)													
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 9		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)											
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 10		Išorinis		Viršus												(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)							
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 11		Išorinis		Viršus															Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 12		Išorinis		Viršus																		(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia																					