

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

Eišiškių Sodų 13-oji g., Vilnius, Vilniaus m. sav.


(adresas)

76300024



(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ketus		650				199.71	
Žemė	grunt						199.71	
Sienos	bet							
Lubos	bet							
Dugnas		bet	1100x950		1.55			X = 6054571.87; Y = 580969.05 LAS07
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.87		
			Vidinis		Apačia	0.98		
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.87		
			Vidinis		Apačia	0.98		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054571.87; Y = 580969.05

LAS07

Objektas:

Matavimus atliko	M.Ringelevičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1770 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-03 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)