


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				199.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		199.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6054573.51; Y = 580967.97		
Dugnas		bet	800x750		0.79		198.94	LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	100	Viršus	0.40	199.33	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	pls	Išorinis	50	Viršus	0.39	199.34			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis	4kab	Viršus	0.55	199.18			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.39	199.34			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	M.Ringelevičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1770 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)