

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Karaliaus Šulinio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.



(adresas)

76300065

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SĄSAJOS SCHEMA



| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |      | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | Ketus    | 650                     |      |                         |      | 191.40   |
| Žemė        |        | grunt    |                         |      | 0.00                    |      | 191.40   |
| Sienos      |        | bet      |                         |      |                         |      |          |
| Lubos       |        | bet      |                         |      |                         |      |          |
| Dugnas      |        | bet      | 950x780                 |      | 0.97                    |      | 190.43   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | asbc     | Išorinis                | 100  | Viršus                  | 0.65 | 190.75   |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 2  |          | Išorinis                | 2kab | Viršus                  | 0.69 |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 3  | HDPE     | Išorinis                | 110  | Viršus                  | 0.67 | 190.73   |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |      | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |      | Apačia                  |      |          |

Lipynės: \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054231.78; Y = 581058.31

LAS07

Objektas:

|                  |                                        |           |                      |
|------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|
| Matavimus atliko | M.Ringelevičius<br>(vardas ir pavardė) |           |                      |
|                  | 1GKV-1770<br>(geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | 2022-09-30<br>(data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė)                    |           |                      |
|                  | (geodezininko kv.paž.Nr.)              | (parašas) | (data)               |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė)                    |           |                      |
|                  | (geodezininko kv.paž.Nr.)              | (parašas) | (data)               |