


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>NĖRA</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	660				186.92	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt			0.00		186.92	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	900X1100		0.23		186.69	X = 6054227.77; Y = 584516.11			
Dugnas		bet	900X1100		1.45		185.47				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.76	186.16	Objektas:			
			Vidinis		Apačia	0.87	186.05				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.74	186.18				
			Vidinis		Apačia	0.85	186.07				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	A. Mulys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					1GKV-411 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)