

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

2

(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76300119

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>NĖRA</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	660		176.19	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	176.19	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	900X1100	0.24	175.95	X = 6053651.46; Y = 584649.61		
Dugnas	bet	900X1100	1.46	174.73			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Įšorinis 110	Viršus 1.01	175.18	Objektas:	
			Vidinis	Apacia 1.12	175.07		
	Nr. 2	PVC	Įšorinis 110	Viršus 0.81	175.38		
			Vidinis	Apacia 0.92	175.27		
	Nr. 3	HDPE	Įšorinis 32	Viršus 0.77	175.42		
			Vidinis	Apacia 0.80	175.39		
	Nr. 4		Įšorinis	Viršus			
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 5		Įšorinis	Viršus			
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 6		Įšorinis	Viršus			
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 7		Įšorinis	Viršus		Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė) 1GKV-411 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-08-17 (data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 8		Įšorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 9		Įšorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 10		Įšorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 11		Įšorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 12		Įšorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apacia			