

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

11

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Butrimonių g.

(adresas)


76310095

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				192.29	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		192.29	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058976.88; Y = 583581.58		
Dugnas		bet	700		0.95		191.34	Koordinačių sistema: LKS94		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC/HDPE	Išorinis	110/63	Viršus	0.66	191.63	Aukščių sistema: LAS07		
			Vidinis		Apačia		0.80	191.49		
	Nr. 2	PVC/HDPE	Išorinis	110/63	Viršus	0.57	191.72			
			Vidinis		Apačia		0.72	191.57		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1053 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-01-2 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)