

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				195.28	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		195.28	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058864.84; Y = 583567.33		
Dugnas		bet	700		0.75		194.53	Koordinačių sistema: LKS94		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.48	194.80	Aukščių sistema: LAS07		
			Vidinis		Apačia	0.59	194.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.40	194.88			
			Vidinis		Apačia	0.51	194.77			
	Nr. 3	4PE	Išorinis	40	Viršus	0.42	194.86			
			Vidinis		Apačia	0.46	194.82			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M.Kancleris (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1706 (godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-04-11 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)