

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(inžinerinio pavadinimas)

2

(inžinerinio numeris)

Dariaus ir Girėno g., Vilnius

(adresas)


76310149

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: -		
Dangtis	ket	660		177.99	(medžiaga, kiekis)		
Žemė	grunt		0.00	177.99	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos	bet	-	0.26	177.73	Pastabos:		
Dugnas	bet	2770x2070	1.90	176.09	X = 6058063.79; Y = 582058.71		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis 100	Viršus 1.00	176.99	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 1.10	176.89		
	Nr. 2	asbc	Išorinis 3x100	Viršus 1.00	176.99		
			Vidinis	Apačia 1.10	176.89		
	Nr. 3	asbc; HDPE	Išorinis 8x100; 110	Viršus 0.80	177.19		
			Vidinis	Apačia 1.00	176.99		
	Nr. 4	asbc	Išorinis 100	Viršus 1.00	176.99		
			Vidinis	Apačia 1.10	176.89		
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	G. Petrauskas (vardas ir pavardė) 1GKV-1548 (geodezininko kv. paž. Nr.) <u>94</u> (parašas) 2021-10-04 (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			