

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)


Rodūnios kel.2, Naujininkų sen., Vilniaus m.

(adresas)


76310156

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>nera</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	660		210.00	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	210.00	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos	glžb	900x1100	0.51	209.49	X = 6058065.81; Y = 583787.55		
Dugnas	glžb	900x1100	1.46	208.54	Aukščių sistema LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	2HDPE	Išorinis 110	Viršus 0.56	209.44	Objektas: VILNIAUS ORO UOSTO METEOROLOGINIŲ ELEMENTŲ MATAVIMO SISTEMOS ĮRENGINIAI Rodūnios kel. 2, Naujininkų sen., Vilnius, Vilniaus m. sav.	
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 2	4HDPE	Išorinis 110	Viršus 0.72	209.28		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 3	5HDPE	Išorinis 32	Viršus 1.05	208.95		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4	2HDPE	Išorinis 50	Viršus 0.80	209.20		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Linas Grigalius (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	GKV-1021 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			