

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

1

(jrenginio numeris)

Vilnius, Ditvos g.




(adresas)

76310218

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PĖŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				199.26	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		199.26	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	900x700		0.28		198.98	X = 6057385.06; Y = 584337.16		
Dugnas		glžb	900x700		0.72		198.54			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	0.54	198.72			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	0.50	198.76			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.60	198.66			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Ž.Žukovas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-06 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)