

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				204.02
Žemė		asf			0.00		204.02
Sienos		bet					
Lubos		bet			0.35		203.67
Dugnas		bet	1000		1.81		202.21
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.91	202.11
	Nr. 2	asbc	Išorinis	150	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.92	202.10
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.88	202.14
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 5
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6056771.11; Y = 581153.03

Objektas:

Matavimus atliko	Marius Visakavičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-554 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-21 (data)
Matavimus atliko	Marius Visakavičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-554 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-21 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)