

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				199.85	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		199.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6056451.81; Y = 581321.97		
Dugnas		bet	700		1.30		198.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.18	198.67			
			Vidinis		Apačia	1.29	198.56			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.18	198.67			
			Vidinis		Apačia	1.29	198.56			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Leonavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				2M-M-1838 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-29 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)