

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

8

(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76310398

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>NĖRA</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	660		192.41	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	192.41	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	900X1100	0.24	192.17	<u>X = 6055164.11; Y = 584306.57</u>		
Dugnas	bet	900X1100	1.46	190.95			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis 110	Viršus 0.84	191.57	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 0.95	191.46		
	Nr. 2	PVC	Išorinis 110	Viršus 0.84	191.57		
			Vidinis	Apačia 0.95	191.46		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė) 1GKV-411 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-08-17 (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			