

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

10
(įrenginio numeris)


Linkmenų g., Vilnius
(adresas)

76320088
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6063773.01; Y = 581996.21		
Dangtis		ket	630x630				110.57			
Žemė		grunt			0.00		110.57			
Sienos		bet								
Lubos										
Dugnas		bet	700		1.33		109.24	Objektas: _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.87	109.70			
			Vidinis		Apačia	0.98	109.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.13	109.44			
			Vidinis		Apačia	1.24	109.33			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-09-01 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)