

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

71

(įrenginio numeris)

Kernavės g. 16A, Vilnius

(adresas)


76320109

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	ket	660		109.03	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė	tr		0.00	109.03	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos	bet				Pastabos:			
Lubos	bet	1200x900	-		X = 6063712.11; Y = 582181.28			
Dugnas	bet	1200x900	1.50	107.53	Objektas:			
Vamzdžiai	Nr. 1	ABS, PE	Išorinis	4xd100, 2xd100	Viršus	0.70	108.33	Matavimus atliko <u>T.Šikarskas</u> (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	0.80	108.23	
	Nr. 2	ABS	Išorinis	7xd100	Viršus	0.70	108.33	
			Vidinis		Apačia	0.80	108.23	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	d110	Viršus	0.70	108.33	
			Vidinis		Apačia	0.81	108.22	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>I.GKV-1297</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>(parašas)</u>
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>(data)</u>
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>(vardas ir pavardė)</u>
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>(parašas)</u>
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>(data)</u>
			Vidinis		Apačia			