

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

64

(įrenginio numeris)

Krokuvos g. 59, Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76320129

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Vamzdžiai	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6063287.49; Y = 582144.28</u>
Dangtis	ket	660					109.37		
Žemė	tr				0.00		109.37		
Sienos	bet								
Lubos	bet	660					109.37		
Dugnas	bet	700			1.06		108.31		
Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.63	108.74	Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė) 1GKV-411 (geodezininko k.v.paž.Nr.)	2021-10-12 (data)
		Vidinis		Apačia	0.74	108.63			
Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.64	108.73			
		Vidinis		Apačia	0.75	108.62			
Nr. 3		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 4		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 5		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 6		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					