

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

65

(įrenginio numeris)

Krokuvos g. 59, Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)




76320129

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Vamzdžiai	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6063303.94; Y = 582150.02</u>
Dangtis	ket	660				109.04		
Žemė	tr			0.00		109.04		
Sienos	bet							
Lubos	bet	660				109.04		
Dugnas	bet	700		1.14		107.90		
Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.74	108.30		Objektas:
		Vidinis		Apačia	0.85	108.19		
	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.73	108.31		
		Vidinis		Apačia	0.84	108.20		
	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.72	108.32		
		Vidinis		Apačia	0.77	108.27		
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 2		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė) <u>1GKV-41</u> (geodezininko kv.paž.Nr.) <u>2021-10-12</u> (parašas) (data)
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				