

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

66

(įrenginio numeris)

Krokuvos g. 59, Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76320129

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Vamzdžiai	Matavimus atliko	A. Mulys (vardas ir pavardė)
Dangtis	ket	660				109.09			
Žemė	grunt			0.00		109.09			
Sienos	bet								
Lubos	bet	660				109.09			
Dugnas	bet	700		1.39		107.70			
Nr. 1	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.66	108.43			
		Vidinis		Apačia	0.71	108.38			
Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.62	108.47			
		Vidinis		Apačia	0.73	108.36			
Nr. 3	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.73	108.36			
		Vidinis		Apačia	0.78	108.31			
Nr. 4		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 5		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 6		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Lipynės: Nėra

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063311.04; Y = 582118.33

Objektas:

Matavimus
atliko1GKV-411
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-12
(data)Matavimus
atliko(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)