

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

14

(irenginio numeris)

Lvovo g. 42, Vilnius, Vilniaus m. sav.




(adresas)

76320149

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	660				109.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		tr			0.00		109.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	660				109.13	<u>X = 6063190.70; Y = 582098.57</u>			
Dugnas		bet	700		1.74		107.39				
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.91	108.22	Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė) 1GKV-41 (geodezininko kv. pat. Nr.) 2021-10-1 (parašas) 2021-10-1 (data)		
			Vidinis		Apačia		108.11				
	Nr. 2		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)			