

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)

Lvivo g., Vilnius




(adresas)

76320171
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				106.67	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		106.67	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	600		0.56		106.11	X = 6062949.91; Y = 582512.00		
Dugnas		bet	2600x1600		2.22		104.45			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	16d100	Viršus	0.93	105.74			
			Vidinis		Apačia	1.33	105.34			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	12d100	Viršus	0.80	105.87			
			Vidinis		Apačia	1.10	105.40			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.90	105.77			
			Vidinis		Apačia	1.01	105.66			
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.90	105.77			
			Vidinis		Apačia	1.01	105.66	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-08-18 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					