

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

Žygimantų g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76320211

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)							
Dangtis		ket	660				91.95	Ar yra vandens? <u>Ne</u>							
Žemė		tr			0.00		91.95	Ar yra dujų? <u>Ne</u>							
Sienos		bet						Pastabos:							
Lubos		bet	700		0.74		91.21	<u>X = 6062333.16; Y = 582687.09</u>							
Dugnas		bet	700		0.86		91.09								
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.62	91.33	Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė) 1GKV-4/1 (geodezininko kv. paž.Nr.) 2021-10-03 (parašas) (data) (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž.Nr.) (parašas) (data) (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž.Nr.) (parašas) (data)						
			Vidinis	110	Apačia	0.73	91.22								
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.67	91.28								
			Vidinis	50	Apačia	0.72	91.23								
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.65	91.30								
			Vidinis	110	Apačia	0.76	91.19								
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.65	91.30								
			Vidinis	50	Apačia	0.70	91.25								
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 8		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 9		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 10		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 12		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia										

Lipynės: Nėra

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062333.16; Y = 582687.09

Objektas:

Ryšių

Matavimus
atliko

A. Mulys
(vardas ir pavardė)
1GKV-4 (1) (geodezininko kv. paž. Nr.)
(parašas) 2021-10-05 (data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)