

RYŠIAI  
(Komunikacija)

ŠULINYS  
(įrenginio pavadinimas)

Nr.( )NR. 5 KORTELĖ



VILNIUS  
(Miestas)

PAKALNĖS  
(Gatvė)

76/32 – 0247  
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



| Pavadinimas |    | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|----|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |    | KETUS    | 660       |                      |      | 106,96    |
| Žemė        |    | GRUTAS   |           | 0.00                 |      | 106,96    |
| Sienos      |    | BETONAS  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |    | BETONAS  | 1.00*0.90 | 0.94                 |      | 106,02    |
| Vamzdžiai   | N1 | HDPE     | d110      | Viršus               | 0.74 | 106,22    |
|             |    |          |           | Apačia               | 0.85 | 106,11    |
|             | N2 | HDPE     | d110      | Viršus               | 0.74 | 106,22    |
|             |    |          |           | Apačia               | 0.85 | 106,11    |
|             | N3 | PE       | d50       | Viršus               | 0.72 | 106,24    |
|             |    |          |           | Apačia               | 0.83 | 106,13    |
|             | N4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |    |          |           | Apačia               |      |           |
|             | N5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |    |          |           | Apačia               |      |           |
|             | N6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |    |          |           | Apačia               |      |           |
|             | N7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |    |          |           | Apačia               |      |           |
|             | N8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |    |          |           | Apačia               |      |           |

Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

2023.05.12 (įrenginio tyrinėjimo data)