

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)

L. Stuokos-Gucevičiaus g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76320272

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	Ket	650		95.31	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	c		0.00	95.31	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	600	0.44	94.87	X = 6061670.75; Y = 582836.75		
Dugnas		2370x1110	2.10	93.21			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc, PVC, Pls	Išorinis 10d100, 4d110, d50	Viršus 1.06	94.25		
			Vidinis	Apačia 1.48	93.83		
	Nr. 2	asbc,PVC,HDPE	Išorinis 10d100, 4d110, d50	Viršus 0.76	94.55		
			Vidinis	Apačia 1.28	94.03		
	Nr. 3	asbc	Išorinis 2d100	Viršus 0.93	94.38		
			Vidinis	Apačia 1.03	94.28		
	Nr. 4	PVC	Išorinis 4d110	Viršus 0.92	94.39		
			Vidinis	Apačia 1.14	94.17		
	Nr. 5	asbc	Išorinis 100	Viršus 0.66	94.65		
			Vidinis	Apačia 0.76	94.55		
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6061670.75; Y = 582836.75

Objektas:

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2022-11-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)