

Vamzdžiai

| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | bet      | 470X370                 |     |                         |      | 98.69    |
| Žemė        |        | grunt    |                         |     | 0.00                    |      | 98.69    |
| Sienos      |        | bet      |                         |     |                         |      |          |
| Lubos       |        | bet      | 470X370                 |     | 0.00                    |      | 98.69    |
| Dugnas      |        | grunt    | 470X370                 |     | 0.63                    |      | 98.06    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | PE       | Išorinis                | 110 | Viršus                  | 0.41 | 98.28    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 0.52 | 98.17    |
|             | Nr. 2  | PE       | Išorinis                | 110 | Viršus                  | 0.35 | 98.34    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 0.46 | 98.23    |
|             | Nr. 3  | PE       | Išorinis                | 110 | Viršus                  | 0.45 | 98.24    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 0.56 | 98.13    |
|             | Nr. 4  | PE       | Išorinis                | 110 | Viršus                  | 0.44 | 98.25    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 0.55 | 98.14    |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6061507.85; Y = 583112.23

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB "TRIMATIS"

ACCUE BUDOWNI

TRIMATIS

WART - STOCK COMPANY LTD

REPUBIC OF LITHUANIA

Matavimus atliko

K. Jankauskis

(vardas ir pavardė)

IGKV-1776

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-12-09

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)