

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

33

(įrenginio numeris)

Pilies g. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav.




(adresas)

76320273

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



76/32 - 0293

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	470X370				98.46	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		98.46	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	470X370		0.00		98.46	X = 6061501.72; Y = 583126.41		
Dugnas		grunt	470X370		0.63		97.83	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	40	Viršus	0.23	98.23	Matavimus atliko K. Jankauskis (vardas ir pavardė) IGKV-1776 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-12-09 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia	0.27	98.19			
	Nr. 2	PE	Išorinis	40	Viršus	0.24	98.22			
			Vidinis		Apačia	0.28	98.18			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	0.23	98.23			
			Vidinis		Apačia	0.34	98.12			
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	0.22	98.24			
			Vidinis		Apačia	0.33	98.13			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					