

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	430				124.79	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.00		124.79	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6060947.15; Y = 580837.71		
Dugnas		gr	425		0.58		124.21			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	2d100	Viršus	0.52	124.27			
			Vidinis		Apačia	0.62	124.17			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	2d100	Viršus	0.52	124.27			
			Vidinis		Apačia	0.62	124.17			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.42	124.37			
			Vidinis		Apačia	0.48	124.31			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2022-09-14 (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)			
		Vidinis		Apačia						