

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	315				122.18	Ar yra vandens? _____ nėra		
Žemė					0		122.18	Ar yra dujų? _____ nėra		
Sienos		PVC						Pastabos: X=6060697.04, Y=584459.53		
Lubos										
Dugnas		PVC	315		0.99		121.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.15		121.03		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.15		121.03		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.99		121.19		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: 21/131		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A.Tumašev (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-811 (geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)