

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				137.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		137.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000x1740		0.30		137.04	X = 6060274.98; Y = 582045.46		
Dugnas		bet	1000x1740		1.98		135.36			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc PE	Išorinis	13x100	Viršus	0.55	136.79			
				75	Apačia					
	Nr. 2	asbc	Išorinis	13x100	Viršus	0.55	136.79			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	2kab.	Išorinis		Viršus	1.30	136.04			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	asbc 2kab.	Išorinis	4x100	Viršus	0.55	136.79			
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A.Mintauskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1475 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-07-05 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)