

Ryšiai  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., Santaros g.  
(adresas)




Ryšio komunikacijų šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

12  
(įrenginio numeris)

76330009  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Skersmuo arba<br>matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|-------|----------|----------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |       | ket      | 650                        |     |                         |      | 166.27   |
| Žemė        |       |          |                            |     |                         |      |          |
| Sienos      |       | glžb     |                            |     |                         |      |          |
| Lubos       |       |          |                            |     |                         |      |          |
| Dugnas      |       | bet      | 700                        |     | 0.80                    |      | 165.47   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | HDPE     | Išorinis                   | 110 | Viršus                  | 0.55 | 165.72   |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 2 | HDPE     | Išorinis                   | 110 | Viršus                  | 0.55 | 165.72   |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 2 | PE       | Išorinis                   | 110 | Viršus                  | 0.55 | 165.72   |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             |       |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             |       |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             |       |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             |       |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             |       |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             |       |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |       |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069774.21; Y = 582088.70

Objektas:

Matavimus  
atliko

D. Katilius  
(vardas ir pavardė)  
1GKV-221  
(geodezininko  
kv.paž.Nr.)  
2022-08-02  
(data)

Matavimus  
atliko

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
(geodezininko  
kv.paž.Nr.)  
(parašas)  
(data)

Matavimus  
atliko

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
(geodezininko  
kv.paž.Nr.)  
(parašas)  
(data)