

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>12</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				173.05	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		173.05	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.44		172.61	X = 6069427.78; Y = 581006.11		
Dugnas		bet	1500		3.16		169.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.04	170.01			
			Vidinis		Apačia	3.20	169.85			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.08	169.97			
			Vidinis		Apačia	3.28	169.77			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.45	171.60			
			Vidinis		Apačia	1.61	171.44			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.00	170.05			
			Vidinis		Apačia	3.16	169.89	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)