

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nera</u> (medžiaga, kiekis)							
Dangtis		ket	650				170.57	Ar yra vandens? <u>Ne</u>							
Žemė		grunt			0.00		170.57	Ar yra dujų? <u>Ne</u>							
Sienos		bet						Pastabos:							
Lubos		bet	700		0.30		170.27	X = 6069394.89; Y = 581043.62							
Dugnas		bet	114x129		0.92		169.65								
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.76	169.81	Matavimus atliko	D.Kursevičius (vardas ir pavardė)						
			Vidinis		Apačia	0.87	169.70		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-11-11 (data)				
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.76	169.81		Matavimus atliko	R.Varnelis (vardas ir pavardė)					
			Vidinis		Apačia	0.87	169.70			IGKV-786 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-11-11 (data)			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia								(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko								
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)						(parašas)	(data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko							
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)					(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)				(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia							(geodezininko kv.paž.Nr.)			(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia								(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)