

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	500				156.23	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		156.23	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	500		-			X = 6068147.10; Y = 582064.01		
Dugnas		bet	500		0.53		155.70			
Vamzdžiai	Nr. 1	pls	Išorinis	40	Viršus	0.48	155.75	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	0.52	155.71			
	Nr. 2	pls	Išorinis	20	Viršus	0.48	155.75			
			Vidinis		Apačia	0.50	155.73			
	Nr. 3	pls	Išorinis	20	Viršus	0.48	155.75			
			Vidinis		Apačia	0.50	155.73			
	Nr. 4	pls	Išorinis	20	Viršus	0.48	155.75			
			Vidinis		Apačia	0.50	155.73			
	Nr. 5	pls	Išorinis	20	Viršus	0.47	155.76			
			Vidinis		Apačia	0.49	155.74			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Šikarskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1297 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-12-08 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)