

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)

Vaidilutės g., Vilnius


(adresas)

76330214
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Vamzdžiai	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650				96.02		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt			0.00		96.02		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet							Pastabos:		
Lubos	bet	600		0.69		95.33		X = 6067274.90; Y = 583406.46		
Dugnas	bet	750x850		1.20		94.84				
Nr. 1	asbc	Išorinis	100	Viršus	1.09	94.93				
		Vidinis		Apačia	1.19	94.83				
Nr. 2	asbc	Išorinis	100	Viršus	1.09	94.93				
		Vidinis		Apačia	1.19	94.83				
Nr. 3	PVC	Išorinis	100	Viršus	1.09	94.93				
		Vidinis		Apačia	1.19	94.83				
Nr. 4	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.85	95.17				
		Vidinis		Apačia	0.88	95.14				
Nr. 5		Išorinis		Viršus				Objektas:		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 6		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-07 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)