

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

13

(įrenginio numeris)

Verkių g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


76330355

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis




1



2, 5





3



4

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6065625.34; Y = 583516.03 _____ _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		be dangčio	-				130.14	
Žemė		grunt			0.00		130.14	
Sienos		bet						
Lubos		bet	700		0.68		129.46	
Dugnas		bet	1000x1800		2.15		127.99	
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	100	Viršus	1.18	128.96	
			Vidinis		Apačia	1.28	128.86	
	Nr. 2	asbc, PE	Išorinis	100, d63	Viršus	1.33	128.81	
			Vidinis		Apačia	1.43	128.71	
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2d63	Viršus	0.84	129.30	
			Vidinis		Apačia	0.90	129.24	
	Nr. 4	PE	Išorinis	40	Viršus	0.84	129.30	
			Vidinis		Apačia	0.88	129.26	
	Nr. 5	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.73	129.41	
			Vidinis		Apačia	0.84	129.30	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)