



11
(irenginio numeris)

76330368
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls		300				139.88		Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt				0.00		139.88		Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		pls								Pastabos: _____ X=6065299.47 / Y=581996.88		
Lubos		pls		300		0.00		139.88				
Dugnas		pls		315		2.32		137.56				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		160		Viršus					
			Vidinis				Apačia		0.58		139.30	
	Nr. 2	PVC	Išorinis		160		Viršus					
			Vidinis				Apačia		2.48		137.40	
	Nr. 3		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 4		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 5		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 6		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
Nr. 7		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 8		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 9		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 10		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 11		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 12		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						

Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1483 (geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-10-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)