

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	400				139.42	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		139.42	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	400		-			X = 6065475.77; Y = 581941.28		
Dugnas		pls	400		0.78		138.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.50	138.92	Objektas: Kolektyvo g. 177, Vilnius		
			Vidinis		Apačia	0.56	138.86			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.50	138.92			
			Vidinis		Apačia	0.56	138.86			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.48	138.94			
			Vidinis		Apačia	0.51	138.91			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Šikarskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1297 (geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	2023-01-24 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)